

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

550iBTX, 550iBTX BT (967681101 i 967681102)

Opis zmiany

Dotyczy produktów o numerach 967681101 / 967681102 — stary silnik nie jest już produkowany, dlatego też potrzebny jest nowy zestaw silnika 547 30 65-01, jeśli klienci chcą wymienić stary zespół silnika 597 11 03-02.

Komentarze

Nowy ZESTAW 547 30 65-01 musi zawierać silnik i moduł sterujący, ponieważ nowy silnik nie jest kompatybilny ze starym modulem sterującym, a stary silnik nie jest kompatybilny z nowym modulem sterującym. Po wymianie na nowy ZESTAW 547 30 65-01, klienci będą mogli zamówić osobno oba nowe podzespoły: WENTYLATOR 529 62 63-01 i MODUŁ STERUJĄCY 597 62 76-03.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
?	-

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr Referencyjny	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwaga
Wentylator	2	547 30 65-01	ZESTAW zespołu silnika	597 11 03-02	Numer katalogowy 967681101, 967681102
Wentylator	5	529 62 63-01	UKŁAD WENTYLATORA		Dopiero po wymianie na ZESTAW 547 30 65-01.
Wentylator	6	597 62 76-03	JEDNOSTKA STERUJĄCA		Dopiero po wymianie na ZESTAW 547 30 65-01.