

# Lista de peças ilustrada – Atualização da IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

**550iBTX, 550iBTX BT (967681101 e 967681102)**

Descrição da alteração

Para os números de produto 967681101/967681102, uma vez que o motor antigo já não é produzido, é necessário um novo kit de motor 547 30 65-01 se os clientes pretenderem substituir o antigo conjunto do motor 597 11 03-02.

Comentários

O novo KIT 547 30 65-01 tem de incluir o motor e a unidade de controlo, uma vez que o novo motor não é compatível com a unidade de controlo antiga e o motor antigo não é compatível com a nova unidade de controlo. Após a substituição para o novo KIT 547 30 65-01, os clientes poderão encomendar ambos os novos componentes individualmente: VENTONHA 529 62 63-01 e UNIDADE DE CONTROLO 597 62 76-03.

Introduzidos a partir de

| Número de série/data | Observação |
|----------------------|------------|
| ?                    | -          |

Atualizações da IPL

| Título da página | N.º de ref. | N.º da peça nova | Nome                     | N.º da peça excl. | Observação                                          |
|------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Ventoinha        | 2           | 547 30 65-01     | KIT do conjunto do motor | 597 11 03-02      | Código do número de produto 967681101, 967681102    |
| Ventoinha        | 5           | 529 62 63-01     | SISTEMA DA VENTONHA      |                   | Apenas após a substituição para o KIT 547 30 65-01. |
| Ventoinha        | 6           | 597 62 76-03     | UNIDADE DE CONTROLO      |                   | Apenas após a substituição para o KIT 547 30 65-01. |
|                  |             |                  |                          |                   |                                                     |