

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

550iBTX, 550iBTX BT (967681101 und 967681102)

Beschreibung der Änderung

Für die Produktnummern 967681101/967681102 wird der alte Motor nicht mehr produziert. Daher wird der neue Motorsatz 547 30 65-01 benötigt, wenn Kunden die alte Motorbaugruppe 597 11 03-02 ersetzen möchten.

Kommentare

Der neue Satz 547 30 65-01 muss den Motor und die Steuereinheit enthalten, da der neue Motor nicht mit der alten Steuereinheit kompatibel ist und der alte Motor nicht mit der neuen Steuereinheit. Nach dem Austausch mit dem neuen Satz 547 30 65-01 können Kunden die beiden neuen Komponenten einzeln bestellen: GEBLÄSE 529 62 63-01 und STEUEREINHEIT 597 62 76-03.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
an?	-

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teilenr.	Name	Exkl. Teilenr.	Anmerkung
Gebläse	2	547 30 65-01	Motorbaugruppen satz	597 11 03-02	PNC 967681101, 967681102
Gebläse	5	529 62 63-01	GEBLÄSESYSTEM		Nur nach dem Wechsel zu Satz 547 30 65-01.
Gebläse	6	597 62 76-03	STEUEREINHEIT		Nur nach dem Wechsel zu Satz 547 30 65-01.