

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

530iPT5, 536LiPT5

Beschreibung der Änderung

Wechseln Sie zur neuen Rohrbaugruppe, bei der das untere Rohr dicker ist. Diese Änderung erfordert eine neue Kabelbaugruppe mit neuem Anschlag und Distanzstück am unteren Ende.

Kommentare

Nicht abwärtskompatibel.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
Bis Serien-Nr. 20244500227	Alte Teilenummern können NUR verwendet werden, wenn die anderen alten Teile noch nicht durch die neuen ersetzt wurden. Alte und neue Teile sind nicht kompatibel. Kunden müssen die erhaltene Nummer kontrollieren und wie unten beschrieben vorgehen.
Ab Serien-Nr. 20244500228	Es dürfen NUR neue Teile verwendet werden.

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neues Teil	Name	Altes Teil	Anmerkung
Schaft	13	522 59 70-03	SPANNHÜLSE	522 59 70-01	Abwärtskompatibel
Schaft	14	586 91 43-02	ROHR	586 91 43-01	Komplettes System. Kunden sollten die neuen Teile erst bestellen, nachdem das Rohr auf 586 91 43-02 umgestellt wurde.
Schaft	9	546 16 97-01	ROHR	587 20 73-01	Bis Serien-Nr. 20244500227, nicht abwärtskompatibel. Bei Erhalt eines neuen Teils auch die Kabelbaugruppe (7) austauschen und das DISTANZSTÜCK (21) montieren.
Elektrisch	7	598 76 90-01	KABELBAUGRUPPE	587 02 83-01	Bis Serien-Nr. 20244500227, nicht abwärtskompatibel. Bei Erhalt eines neuen Teils auch das Rohr (9) austauschen und das DISTANZSTÜCK (21) montieren.
Schaft	21	597 79 81-01	DISTANZSTÜCK	-	Neues Teil. Dies funktioniert NUR mit dem neuen Rohr (9) und der neuen Kabelbaugruppe (7).
Schaft	6		DISTANZSTÜCK,	586 87 30-01	2 Stk. für ROHR 586 91 43-01 und 1 Stk. für neues ROHR 586 91 43-02.