

图解零件清单 - IPL 更新



产品名称

540iXP/iXPG、542iXP/iXPG、T540iXP/iXPG、T542iXP/iXPG、435i

更改说明

生产中发现垫圈 596 30 24-01 装配困难。经测试确认无需使用第二个垫圈。数量由 2 个更改为 1 个。

注释

已拆下肘接点组件 599 23 19-01 旁的外垫圈 596 30 24-01（朝向杆面）。

引进信息

序列号/日期	备注
2024 年第 42 周	第 42 周后发布的产品仅包括一个垫圈锁紧装置。

IPL 更新

页标题	参考编号	新零件号	名称	淘汰零件号	备注
链制动器	4		垫圈锁紧装置	596 30 24-01	已拆下外垫圈。