

Illustrerad komponentlista – IPL-uppdatering



Produktnamn

540iXP/iXPG, 542iXP/iXPG, T540iXP/iXPG, T542iXP/iXPG, 435i

Beskrivning av ändring

Svårighet att montera brickorna 596 30 24-01 korrekt i produktionen. Inget tekniskt behov av den andra brickan bekräftat vid testning. Kvantiteten ändras från 2 till 1.

Kommentarer

Den yttre brickan 596 30 24-01 (mot svärdsplanet) bredvid ledkomponenten 599 23 19-01 har tagits bort.

Introduceras från och med

Serienummer/datum	Anmärkning
2024, vecka 42	Produkter som släppts efter vecka 42 innehåller endast en låsbricka.

IPL-uppdateringar

Sidtitel	Ref . nr	Nytt art.nr	Namn	Utg. art.nr	Anmärkning
KEDJEBROMS	4		LÅSBRICKA	596 30 24-01	Den yttre brickan har tagits bort.