

Ілюстрований список запчастин (ІСЗ), оновлення



Назви виробів

540iXP / iXPG, 542iXP / iXPG, T540iXP / iXPG, T542iXP / iXPG, 435i

Опис змін

Під час виробництва виникають труднощі з правильним встановленням шайб 5963024-01. Тестування підтвердило, що технічної потреби в другій шайбі немає. Кількість змінено з 2 на 1.

Коментарі

Зовнішню шайбу 5963024-01 (з боку площини шини), розташовану біля вузла колінного шарніра 5992319-01, було видалено.

Дата введення в процес виготовлення

Серійний номер / дата	Примітка
42 тиждень 2024 року	Вироби, випущені після 42 тижня, мають лише одну стопорну шайбу.

Оновлення ІСЗ

Назва сторінки	Конт рольний номер	Новий артикул	Назва	Попередній артикул	Примітка
ГАЛЬМО ЛАНЦЮГА	4		СТОПОРНА ШАЙБА	5963024-01	Зовнішню шайбу видалено.