

# Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

540iXP/iXPG, 542iXP/iXPG, T540iXP/iXPG, T542iXP/iXPG, 435i

Opis zmiany

Trudności z prawidłowym montażem podkładek 596 30 24-01 podczas produkcji. Testy potwierdziły brak technicznej potrzeby stosowania drugiej podkładki. Ilość została zmieniona z 2 na 1.

Komentarze

Podkładka zewnętrzna 596 30 24-01 (w kierunku płaszczyzny przewodnicy) obok zespołu kolanka dźwigniowego 599 23 19-01 została zdemonstrowana.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
42. tydzień, 2024	Produkty wprowadzone po 42. tygodniu zawierają tylko jedną podkładkę blokującą.

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr referencyjny	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwaga
HAMULEC ŁAŃCUCHA	4		PODKŁADKA BLOKUJĄCA	596 30 24-01	Podkładka zewnętrzna została zdemonstrowana.