

Illustreret reservedelsliste - IPL-opdatering



Produktnavn(e)

540iXP/iXPG, 542iXP/iXPG, T540iXP/iXPG, T542iXP/iXPG, 435i

Beskrivelse af ændring

Det er vanskeligt at montere skiverne 596 30 24-01 korrekt i produktionen. Intet teknisk behov for den anden skive bekræftet ved test. Mængden ændres fra 2 til 1.

Kommentarer

Den udvendige skive 596 30 24-01 (mod sværdets plan) ved siden af knæledssamlingen 599 23 19-01 er blevet fjernet.

Indført fra

Serienummer/dato	Bemærkning
2024, uge 42	Produkter, der frigives efter uge 42, omfatter kun én skivelås.

IPL-opdateringer

Sidetitel	Ref . nr.	Nyt reservedel snr.	Navngiv	Ekskl. reservedelsnr.	Bemærkning
KÆDEBREMSE	4		SKIVELÅS	596 30 24-01	Den udvendige skive er blevet fjernet.