

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

536LiLX, 536LiRX

Opis zmiany

Zespół silnika 577 02 21-06 bez rdzenia ferrytowego 577 97 66-01. Zredukowana długość przewodu w celu ułatwienia montażu.

Komentarze

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
Od numeru seryjnego 20181500084	Nowy zespół silnika 577 02 21-06 bez rdzenia ferrytowego. Rdzeń ferrytowy 577 97 66-01 ma zastosowanie tylko do starszych wersji silnika 577 02 21-04/-03/-02/-01.

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr referencyjny	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwaga
ELEKTRYKA	6	577 02 21-06	ZESPÓŁ SILNIKA BLDC OSTRZE	577 02 21-04	
ELEKTRYKA	7		RDZEŃ FERRYTOWY	577 97 66-01	Patrz uwaga powyżej.