

Varaosakuvasto (IPL) – päivitys



Tuotenimet

T540iXP (G), T542iXP (G)

Muutoksen kuvaus

Uusi sarja

Kaasuliipaisinkokoonpanoa on muutettava rungon kytkinpuoleen 593 04 83-02 tehtyjen muutosten vuoksi. Sarja korvaa rungon 593 04 83-02 varaosana. Näin varmistetaan, että runko on yhteensopiva kaasuliipaisimen kanssa runkoa vaihdettaessa. Kaasuliipaisinkokoonpano 595 30 70-03 on yhteensopiva kaikkien rungon versioiden kanssa, joten sitä myydään edelleen varaosana.

Kommentit

Turvallisuus- ja laatuongelmat

Uudistettu runko ja parannettu ruuvikiinnike estävät epä johdonmukaisen toiminnan ja kaasuliipaisimen jumiutumisen. Kaasuliipaisinta muutettiin, jotta se pysähtyy epä johdonmukaisen toiminnan vuoksi. Tämä vaati myös muutoksen, jotta kaasuliipaisin ei pääse hyppäämään rungossa olevan pidättimen yli.

Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	Huomautus
	Kaikissa Husqvarna T540i/T542i XP(G) -malleissa on sarja 540 64 21-01, joka korvaa rungon kytkinpuolen 593 04 83-02 varaosana.

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viitenr o	Uusi osanumero	Nimi	Ilman osanumeroa	Huomautus
RUNKO	25	540 64 21-01	RUNKOSARJA	–	Husqvarna Sarja sisältää rungon kytkinpuolen 593 04 83-02 ja kaasuliipaisinkokoonpanon 595 30 70-03. Sarja 540 64 21-01 korvaa rungon kytkinpuolen 593 04 83-02.
RUNKO	13	595 30 70-03	KAASULIIPASIN-KOKOONPANO	595 30 70-01	Husqvarna Uusi varaosa.
RUNKO	2	–	RUNGON KYTKINPUOLI	593 04 83-02	Poistettu varaosista. Korvattu sarjalla 540 64 21-01.