

Ilustrovaný seznam náhradních dílů – aktualizace



Název produktu

T540iXP (G), T542iXP (G)

Popis změny

Nová sada

Kvůli změnám na straně spojky šasi 593 04 83-02 jsme potřebovali upravit sestavu ovládání škrticí klapky. Sada nahradí šasi 593 04 83-02 jako náhradní díl. Cílem je zajistit, že šasi bude při výměně kompatibilní se škrticí klapkou. Sestava ovládání škrticí klapky 595 30 70-03 je kompatibilní se všemi verzemi šasi, a bude tedy stále prodávána jako náhradní díl.

Poznámky

Problém bezpečnosti a kvality

Přepracované šasi s delším závitem šroubu zabraňuje nesourodému pohybu a uvíznutí škrticí klapky. Bylo také nutné upravit škrticí klapku tak, aby se zastavila proti nesourodému pohybu, a zabránilo se tak jejímu přeskočení dorazu v šasi.

Zavedeno od

Výrobní číslo / Datum	Poznámka
	U všech modelů Husqvarna T540i/T542i XP(G) nahradí sada 540 64 21-01 stranu spojky šasi 593 04 83-02 jako náhradní díl.

Aktualizace IPL

Nápis stránky	Ref. č.	Nové objednací číslo dílu	Název	Exkl. objednáací číslo dílu	Poznámka
ŠASI	25	540 64 21-01	SADA ŠASI	Není k dispozici	Husqvarna Sada se skládá ze strany spojky šasi 593 04 83-02 a sestava ovládání škrticí klapky 595 30 70-03. Sada 540 64 21-01 nahrazuje stranu spojky šasi 593 04 83-02.
ŠASI	13	595 30 70-03	SESTAVA OVLÁDÁNÍ ŠKRTICÍ KLAPKY	595 30 70-01	Husqvarna Nový náhradní díl.
ŠASI	2	Není k dispozici	STRANA SPOJKY ŠASI	593 04 83-02	Odstraněno jako náhradní díl. Nahrazeno sadou 540 64 21-01.