

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

530iB

Opis zmiany

Modernizacja zespołu przewodów w celu ułatwienia montażu w produkcji. Wynik: Zespół przewodów 538 64 50-01 jest teraz podzielony na dwie części: Przewody zasilania (548 91 36-01) i przewody sygnałowe (548 91 38-01).

Komentarze

Można zużyć zapas 538 64 50-01. Więcej informacji można znaleźć w uwagach poniżej.

Aktualizacje IPL

<i>Tytuł strony</i>	<i>Nr Referen- cyjny</i>	<i>Nowy nr części</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Stary nr części</i>	<i>Uwaga</i>
ELEKTRYKA	1	548 91 36-01 (Przewody zasilania)	Przewody	538 64 50-01 (Zespół przewodów)	Po zużyciu zapasów 538 64 50-01, jeśli klient otrzyma przewody zasilania 548 91 36-01, musi również zamówić nowe przewody sygnałowe 548 91 38-01, aby uzyskać kompletny system przewodów (przewody zasilania + przewody sygnałowe).
ELEKTRYKA	4	548 91 38-01	Przewody sygnałowe		