

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

530iB

Beschreibung der Änderung

Aktualisierung der Kabelbaugruppe für eine einfachere Montage in der Produktion. Ergebnis: Die Kabelbaugruppe 538 64 50-01 ist jetzt in zwei Teile unterteilt: Stromkabel (548 91 36-01) und Signalkabel (548 91 38-01).

Kommentare

Noch vorhandener Bestand 538 64 50-01 kann aufgebraucht werden. Weitere Erläuterungen finden Sie in den nachstehenden Anmerkungen.

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teilenr.	Name	Exkl. Teilenr.	Anmerkung
ELEKTRIK	1	548 91 36-01 (Stromkabel)	Verkabelung	538 64 50-01 (Kabel- baugruppe)	Wenn der Kunde nach Aufbrauchen das Stromkabel 548 91 36-01 erhält, nachdem der Bestand für 538 64 50-01 aufgebraucht wurde, muss er auch das neue Signalkabel 548 91 38-01 bestellen, um das vollständige Kabelsystem (Stromkabel + Signalkabel) zu erhalten.
ELEKTRIK	4	548 91 38-01	Signalkabel		