Ilustrovaný seznam náhradních dílů – aktualizace

Název produktu

540iXP/iXPG, 542iXP/iXPG, T540iXP/iXPG, T542iXP/iXPG, 435i

Popis změny

Ve výrobě je obtížné správně sestavit podložky 596 30 24-01. Při testování nebyla potvrzena žádná technická potřeba druhé podložky. Množství se mění z 2 na 1.

Poznámky

Byla odstraněna vnější podložka 596 30 24-01 (směrem k rovině vodicí lišty) vedle sestavy kolénkového spoje 599 23 19-01.

Zavedeno od

Výrobní číslo / Datum	***Poznámka***
2024 týden 42	Výrobky uvedené po 42. týdnu mají pouze jednu pojistnou podložku.

Aktualizace IPL

Nadpis stránky	***Ref. č.***	***Nové objednací číslo dílu***	***Název***	***Exkl. objednací číslo dílu***	***Poznámka***
BRZDA ŘETĚZU	4		POJISTNÁ PODLOŽKA	596 30 24-01	Byla odstraněna vnější podložka.