Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update

Gerätename(n)

536LiLX, 536LiRX

Beschreibung der Änderung

Motorbaugruppe 577 02 21-06 ohne Ferritkern 577 97 66-01. Kabel verkürzt, um die Montage zu erleichtern.

Kommentare

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	***Anmerkung***
Ab S/N 20181500084	Neue Motorbaugruppe 577 02 21-06 ohne Ferritkern. Ferritkern 577 97 66-01 nur für ältere Motorausführungen 577 02 21-04/-03/-02/-01.

IPL-Updates

Titel der Seite	***Ref. Nr.***	***Neue Teilenr.***	***Name***	***Exkl. Teilenr.***	***Anmerkung***
ELEKTRIK	6	577 02 21-06	MOTORBAUGRUPPE BLDC KLINGE	577 02 21-04	
ELEKTRIK	7		FERRITKERN	577 97 66-01	Siehe Anmerkung oben.