Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL

Nazwa produktu

545FXT

Opis zmiany

1. Zmodyfikowano osłonę sprzęgła i przewód w celu zwiększenia trwałości. W przypadku starszych produktów należy używać zestawu 597 84 21-03. W przypadku nowszych produktów można nabyć osobno zespół przewodu i osłonę. Patrz numer seryjny w polu uwag poniżej.
2. Nowy zestaw części zamiennych zawierający sprężynę blokującą i sztywny przewód wlotowy.
3. Nowy filtr powietrza zapewnia większą trwałość. Nylon 80/32 zastąpiony przez PA 25/19.

Komentarze

1. Prawidłowe numery seryjne podano poniżej.
2. W pełni wymienny.
3. W pełni wymienny.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	***Uwagi***
Od numeru seryjnego 20194300361 Do 20194300360	Osłona sprzęgła, zespół przewodu Zespół osłony sprzęgła
2019-10	Zespół sztywnego przewodu wlotowego
2019-10	Filtr powietrza

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	***Nr ref.***	***Nowy nr części***	***Nazwa***	***Stary nr części***	***Uwagi***
Wałek	1	586 26 26-14	Zespół przewodu	586 26 26-07	**Od numeru seryjnego 20194300361**
Wysięgnik	9	597 84 21-03	Zespół osłony sprzęgła		**Do numeru seryjnego 20194300360**
Sprzęgło	1	503 95 41-05	Osłona sprzęgła	503 95 41-04	**Od numeru seryjnego 20194300361**
Sprzęgło	6	503 20 07-70	Śruba IHSCFM	503 20 20-01	**Od numeru seryjnego 20194300361**
Gaźnik i filtr powietrza	27	594 02 80-01	Zespół sztywnego przewodu wlotowego	587 73 65-01	Nowy zestaw zawiera: Sprężynę blokującą 591 07 12-01 Sztywny przewód wlotowy 586 94 68-01
Gaźnik i filtr powietrza	33	537 41 08-04	Filtr powietrza	537 41 08-01	
Akcesoria	8	537 41 08-04	Filtr powietrza		Dodano. Do użytku zimą.