

Geïllustreerde onderdelenlijst - IPL-update



Productnaam

H455

Beschrijving van wijziging

1. Nieuwe geluiddemperkit toegevoegd.
2. Nieuwe koordpoelie toegevoegd.

Opmerkingen

Volledig uitwisselbaar

Geïntroduceerd vanaf

Serienummer/datum	Opmerking
Serienr. 20152100001	Nieuwe geluiddemperkit 575 74 30-02 toegevoegd.
Serienr. 20151000001	Nieuwe koordpoelie 537 09 25-02 toegevoegd.
2015-07-01	Nieuwe koordpoelie 537 09 25-02 toegevoegd. Noord-Amerika.

IPL-updates

Paginatitel	Ref. nr.	Nieuw onderdeel nr.	Naam	Excl. stuknr.	Opmerking
Geluiddemper	1	5757430-02	Geluiddemperkit	5054162-02	
Startmotor	6	5370925-02	Koordpoelie	5370925-01	