

Illustrerad komponentlista – IPL-uppdatering



Produktnamn

H435II

Beskrivning av ändring

Vi har förbättrat våra tändmoduler på grund av gnistor. (MBU-52)

Kommentar

Helt utbytbar.

Introduceras från och med

Serienummer/datum	Anmärkning
20152700001	Ny tändmodul 579 63 88-02 har lagts till. Nordamerika.
20153300385	Ny tändmodul 579 63 88-02 har lagts till.

IPL-uppdatering

Sidtitel	Ref. nr	Nytt art.nr	Namn	Utg. art.nr.	Anmärkning
Tändsystem	7	579 63 88-02	Tändmodul	579 63 88-01	