

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom du/des produit(s)

H435II

Description de la modification

Nous avons amélioré nos modules d'allumage au niveau des étincelles. (MBU-52)

Commentaires

Interchangeabilité complète.

Introduction depuis

Numéro de série/date	Remarque
20152700001	Nouveau module d'allumage 579 63 88-02 ajouté. Amérique du Nord.
20153300385	Nouveau module d'allumage 579 63 88-02 ajouté.

Mises à jour IPL

Titre de la page	Ré f.	Nouvelle réf.	Nom	Sauf référence	Remarque
Système d'allumage	7	579 63 88-02	Module d'allumage	579 63 88-01	