

Actualización de lista de piezas ilustrada (IPL)



Nombres del producto

H435II

Descripción del cambio

Hemos mejorado la generación de la chispa en nuestros módulos de encendido. (MBU-52)

Comentarios

Completamente intercambiables.

Introducido en producción a partir de

Número de serie/fecha	Observaciones
20152700001	Añadido nuevo módulo de encendido 579 63 88-02. Norteamérica.
20153300385	Añadido nuevo módulo de encendido 579 63 88-02.

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
Sistema de encendido	7	579 63 88-02	Módulo de encendido	579 63 88-01	