Varaosakuvasto (IPL) – päivitys

Tuotenimet

H435 II

Muutoksen kuvaus

1. Olemme päivittäneet sytytysmoduulin ajoituskäyrän, jotta moottorin lämpötilaa saadaan alennettua.
2. Suodattimen pidikkeen, polttoainesäiliön korkin ja polttoainesäiliön tuuletuksen sisäosien uudet osanumerot toimittajan vaihdoksesta johtuen.
3. Työkalusarjan uudet osanumerot muovipussin poistamisesta johtuen.

Kommentit

Tämä muutos on täysin vaihdettavissa.

Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	***Huomautus***
Sarjanumero 20192200001	Sopii sytytysmoduulille 579 63 88-04. Muu maailma
Sarjanumero 20192600093	Sopii sytytysmoduulille 579 63 88-04. Pohjois-Amerikka

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	***Viitenro***	***Uusi osanumero***	***Nimi***	***Vanha osanumero***	***Huomautus***
Sytytysjärjestelmä	7	579 63 88-04	Sytytysmoduuli	579 63 88-03	Pysyy varaosana.
Kaasutin ja ilmansuodatin	8	544 97 64-02	Suodattimen pidike	544 97 64-01	Pieni korjaus.
Polttoainesäiliö	11	522 62 00-03	Polttoainesäiliön korkki	522 62 00-01	Pieni korjaus.
	18	501 15 29-01	Polttoainesäiliön tuuletus	537 35 95-01	Pieni korjaus.
Lisävarusteet	1	501 69 17-01	Yhdistelmä-avain	503 55 85-04	Pieni korjaus.