

Ilustrovaný seznam náhradních dílů – aktualizace



Název produktu

H460Rancher

Popis změny

Z důvodu snížení nákladů byla do výroby zavedena nová svíčka s odporovým zátavem.

Poznámky

Plně navzájem vyměnitelné.

Zavedeno od

Výrobní číslo / Datum	Poznámka
23.3.2017	

Aktualizace

Nadpis stránky	Ref. č.	Nové objednáací číslo dílu	Jméno	Exkl. objednáací číslo dílu	Poznámka
Píst a válec	3	577 48 40-01	Zapalovací svíčka	503 23 51-08	Zachovejte jako náhradní díl.