Illustrated part list IPL update
Instruction
Husqvarna Division; Handheld
Huskvarna

Tuotenimet

545 Mark II / 545G Mark II

Muutoksen kuvaus

Uusi parannettu vääntöjousi 582 64 49-02 uuteen ohjaimeen ja narupyörään

Kommentit

Vääntöjousi 582 64 49-02 on täysin vaihdettavissa.
Narupyörä ei ole vaihdettavissa, joten tarjolla on uusi narupyöräsarja, joka parantaa kestävyyttä.
Irrota narupyörä 582 50 32-02 ja ohjain 582 50 31-02 yksittäisinä osina.

Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	***Huomautus***
2202000087	

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	***Viitenro***	***Uusi osanumero***	***Nimi***	***Ilman osanumeroa***	***Huomautus***
Käynnistysmoottori	3		Narupyörä	582 50 32-02	
Käynnistysmoottori	7	596 23 05-02	Käynnistyslaitekokoonpano	596 23 05-01	
Käynnistysmoottori	14		Ohjain	582 50 31-02	
Käynnistysmoottori	15	599 28 92-02	Narupyörä	599 28 92-01	
Käynnistysmoottori	13	582 64 49-02	Vääntöjousi	582 64 49-01	