

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Produktnavn(e)

545 Mark II / 545G Mark II

Beskrivelse af ændring

Ny og forbedret variant af torsionsfjeder 582 64 49-02, der passer til den nye driver og snorehjulet

Kommentarer

Torsionsfjederen 582 64 49-02 er fuldt udskiftelig.
Snorehjulet kan ikke udskiftes, og derfor blev det besluttet at tilbyde et nyt snorehjulssæt for at forbedre holdbarheden, og fjerne snorehjulet 582 50 32-02 og driveren 582 50 31-02 som enkeltdele.

Indført fra

Serienummer/dato	Bemærkning
2202000087	

IPL-opdateringer

Sidetitel	Ref.nr.	Nyt reservedelsnr.	Navngiv	Ekskl. reservedelsnr.	Bemærkning
Starter	3		Snorehjul	582 50 32-02	
Starter	7	596 23 05-02	Starterenhed	596 23 05-01	
Starter	14		Driver	582 50 31-02	
Starter	15	599 28 92-02	Snorehjul	599 28 92-01	
Starter	13	582 64 49-02	Torsionsfjeder	582 64 49-01	