

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Nom des produits

545 Mark II / 545G Mark II

Description de la modification

Nouvelle version améliorée du ressort de torsion 582 64 49-02 adaptée au nouvel entraînement et à la nouvelle poulie du lanceur

Commentaires

Le ressort de torsion 582 64 49-02 est entièrement interchangeable.
La poulie du lanceur n'étant pas interchangeable, il a été décidé de proposer un nouveau kit de poulie de lanceur afin d'améliorer la durabilité, et de retirer la poulie de lanceur 582 50 32-02 et l'entraînement 582 50 31-02 en tant que pièces détachées.

Introduit depuis

Numéro de série/date	Remarque
2202000087	

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf.	Nouvelle référence	Nom	Sauf référence	Remarque
Démarrreur	3		Poulie de lanceur	582 50 32-02	
Démarrreur	7	596 23 05-02	Ensemble de lanceur	596 23 05-01	
Démarrreur	14		Entraînement	582 50 31-02	
Démarrreur	15	599 28 92-02	Poulie de lanceur	599 28 92-01	
Démarrreur	13	582 64 49-02	Ressort de torsion	582 64 49-01	