

Ілюстрований список запчастин (ІСЗ), оновлення



Назви виробів

522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60

Опис змін

Оновлений корпус із додатковим гвинтом, який забезпечує посилене кріплення задньої ручки в корпусі. Для тримера для живої огорожі зі старим корпусом 598 36 98-01 і 598 36 99-01 випущено новий комплект запасних частин 547 79 95-01. Граничне значення серійних номерів (докладніше див. нижче).

Коментарі

Нові ліва й права половини КОРПУСУ **НЕ** сумісні з лівими й правими половинами КОРПУСУ зі старими номерами.

Дата введення в процес виготовлення

Серійний номер / дата	Примітка
До серійного номера 20241815762	Новий комплект 547 79 95-01, якщо клієнту потрібно замінити ліву або праву половину старого КОРПУСУ. УВАГА! Після першої заміни з використанням нового комплекту 547 79 95-01 клієнт зможе замовити обидві нові половини корпусу 598 36 98-03 і 598 36 99-03 окремо.
Починаючи із серійного номера 20241815763	Новий КОРПУС із номером 598 36 98-03 та 598 36 99-03.

Оновлення ІСЗ

Назва сторінки	Кон трольний номер	Новий артикул	Назва	Попередній артикул	Примітка
КОРПУС	17	547 79 95-01	Комплект запчастин КОРПУСУ	598 36 98-01	До серійного номера 20241815762.
КОРПУС	17	547 79 95-01	КОРПУС комплект запчастин	598 36 99-01	До серійного номера 20241815762.
КОРПУС	1	598 36 98-03	Ліва половина КОРПУСУ		Починаючи із серійного номера 20241815763.
КОРПУС	2	598 36 99-03	Права половина КОРПУСУ		Починаючи із серійного номера 20241815763.