

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60

Opis zmiany

Zmodernizowana obudowa z dodatkową śrubą, która zapewnia lepsze mocowanie uchwytu tylnego w obudowie. Wprowadzono nowy zestaw części zamiennych 547 79 95-01 dla nożyc do żywopłotu ze starą obudową 598 36 98-01 i 598 36 99-01. Punkt graniczny numeru seryjnego (patrz szczegóły poniżej).

Komentarze

Lewa i prawa połowa nowej OBUDOWY **NIE** są zgodne z numerami części lewej i prawej połowy starej OBUDOWY.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
Do numeru seryjnego 20241815762	Nowy zestaw 547 79 95-01, jeśli klient musi wymienić lewą lub prawą połowę starej OBUDOWY. UWAGA! Po wymianie na nowy zestaw 547 79 95-01 po raz pierwszy klient będzie mógł zamówić obie nowe połowy 598 36 98-03 i 598 36 99-03 osobno.
Od numeru seryjnego 20241815763	Nowa OBUDOWA 598 36 98-03 i 598 36 99-03.

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr referencyjny	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwaga
OBUDOWA	17	547 79 95-01	Zestaw części zamiennych ZESPOŁU OBUDOWY	598 36 98-01	Do numeru seryjnego 20241815762.
OBUDOWA	17	547 79 95-01	ZESPÓŁ OBUDOWY zestaw części zamiennych	598 36 99-01	Do numeru seryjnego 20241815762.
OBUDOWA	1	598 36 98-03	OBUDOWA lewa połowa		Od numeru seryjnego 20241815763.
OBUDOWA	2	598 36 99-03	OBUDOWA prawa połowa		Od numeru seryjnego 20241815763.