

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60

Beschreibung der Änderung

Überarbeitetes Gehäuse mit einer zusätzlichen Schraube für eine verstärkte Griffbefestigung an der Rückseite des Gehäuses. Der neue Ersatzteilsatz 547 79 95-01 wird für die Heckenschere mit dem alten Gehäuse 598 36 98-01 und 598 36 99-01 eingeführt. Seriennummernbereiche siehe unten.

Kommentare

Die neuen linken und rechten GEHÄUSEHÄLFTEN sind **NICHT** mit den alten GEHÄUSETEILENUMMERN links und rechts kompatibel.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
Bis Seriennummer 20241815762	Neuer Satz 547 79 95-01, wenn der Kunde das alte GEHÄUSE links oder rechts wechseln muss. HINWEIS! Nach dem ersten Austausch durch den neuen Satz 547 79 95-01 kann der Kunde beide neuen Hälften 598 36 98-03 und 598 36 99-03 einzeln bestellen.
Ab Seriennummer 20241815763	Neues GEHÄUSE 598 36 98-03 und 598 36 99-03.

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teilenr.	Name	Exkl. Teilenr.	Anmerkung
GEHÄUSE	17	547 79 95-01	Ersatzteilsatz GEHÄUSEBAUG RUPPE	598 36 98-01	Bis Seriennummer 20241815762.
GEHÄUSE	17	547 79 95-01	GEHÄUSEBAUG RUPPE Ersatzteilsatz	598 36 99-01	Bis Seriennummer 20241815762.
GEHÄUSE	1	598 36 98-03	GEHÄUSE links		Ab Seriennummer 20241815763.
GEHÄUSE	2	598 36 99-03	GEHÄUSE rechts		Ab Seriennummer 20241815763.