

Actualización de lista de piezas ilustrada (IPL)



Nombres del producto

522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60

Descripción del cambio

Se ha actualizado la carcasa con un tornillo adicional para proporcionar una fijación reforzada del asa trasera a la carcasa. Se ha creado el nuevo kit de repuesto 547 79 95-01 para los cortasetos con las carcacas antiguas 598 36 98-01 y 598 36 99-01. Números de serie de implementación (consulte los detalles más abajo).

Comentarios

Las mitades izquierda y derecha de la CARCASA nueva **NO** son compatibles con las referencias de las CARCASAS izquierda y derecha antiguas.

Introducido en producción a partir de

Número de serie/fecha	Observaciones
Hasta el número de serie 20241815762	Nuevo kit 547 79 95-01 si el cliente necesita cambiar la CARCASA antigua, izquierda o derecha. NOTA: Una vez realizada por primera vez la sustitución por el nuevo kit 547 79 95-01, el cliente podrá solicitar las dos mitades nuevas, 598 36 98-03 y 598 36 99-03, de forma individual.
Desde el número de serie 20241815763	Nueva CARCASA 598 36 98-03 y 598 36 99-03.

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
CARCASA	17	547 79 95-01	Kit de repuesto del conjunto de la CARCASA	598 36 98-01	Hasta el número de serie 20241815762.
CARCASA	17	547 79 95-01	kit de repuesto del conjunto de la CARCASA	598 36 99-01	Hasta el número de serie 20241815762.
CARCASA	1	598 36 98-03	CARCASA, parte izquierda		Desde el número de serie 20241815763.
CARCASA	2	598 36 99-03	CARCASA, parte derecha		Desde el número de serie 20241815763.