

Ilustrovaný seznam náhradních dílů – aktualizace



Název produktu

522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60

Popis změny

Upravená skříň se šroubem navíc pro silnější upevnění zadní rukojeti ve skříni. Nová sada náhradních dílů 547 79 95-01 je uvedena pro vyžínač se starou skříní 598 36 98-01 a 598 36 99-01. Rozdělení výrobních čísel najdete níže.

Poznámky

Levá a pravá polovina nové skříně **NENÍ** kompatibilní s levou a pravou polovinou starých čísel skříní.

Zavedeno od

Výrobní číslo / Datum	Poznámka
Až do výrobního čísla 20241815762	Nová sada 547 79 95-01, pokud zákazník potřebuje vyměnit levou nebo pravou polovinu staré skříně. UPOZORNĚNÍ! Po první výměně za novou sadu 547 79 95-01 si zákazník bude moci objednat obě nové poloviny 598 36 98-03 a 598 36 99-03 samostatně.
Od výrobního čísla 20241815763	Nová SKŘÍŇ 598 36 98-03 a 598 36 99-03.

Aktualizace IPL

Nadpis stránky	Ref. č.	Nové objednací číslo dílu	Název	Exkl. objednací číslo dílu	Poznámka
SKŘÍŇ	17	547 79 95-01	SESTAVA SKŘÍŇE sada náhradních dílů	598 36 98-01	Až do výrobního čísla 20241815762.
SKŘÍŇ	17	547 79 95-01	SESTAVA SKŘÍŇE sada náhradních dílů	598 36 99-01	Až do výrobního čísla 20241815762.
SKŘÍŇ	1	598 36 98-03	SKŘÍŇ, levá polovina		Od výrobního čísla 20241815763.
SKŘÍŇ	2	598 36 99-03	SKŘÍŇ, pravá polovina		Od výrobního čísla 20241815763.