Illustrerad komponentlista – IPL-uppdatering

Produktnamn

550iBTX, 550iBTX BT (967681101 och 967681102)

Beskrivning av ändring

Eftersom den gamla motorn inte tillverkas längre behövs ett nytt motorkit 547 30 65-01 om kunden vill ersätta det gamla motorkitet 597 11 03-02 för produktnummer 967681101/967681102.

Kommentarer

Det nya KITET 547 30 65-01 måste innehålla motor och styrenhet eftersom den nya motorn inte är kompatibel med den gamla styrenheten och den gamla motorn inte är kompatibel med den nya styrenheten. Efter byte till det nya KITET 547 30 65-01 kommer kunderna att kunna beställa båda de nya komponenterna individuellt: FLÄKT 529 62 63-01 OCH STYRENHET 597 62 76-03.

Introduceras från och med

Serienummer/datum	***Anmärkning***
?	-

IPL-uppdateringar

Sidtitel	***Ref. nr***	***Nytt art.nr***	***Namn***	***Utg. art.nr***	***Anmärkning***
Fläkt	2	547 30 65-01	MOTORENHETS KIT	597 11 03-02	Produktnummerkod 967681101, 967681102
Fläkt	5	529 62 63-01	FLÄKTSYSTEM		Endast efter byte till KIT 547 30 65-01.
Fläkt	6	597 62 76-03	STYRENHET		Endast efter byte till KIT 547 30 65-01.