

Actualización de lista de piezas ilustrada (IPL)



Nombres del producto

550iBTX, 550iBTX BT (967681101 y 967681102)

Descripción del cambio

Si los clientes desean sustituir el conjunto de motor antiguo (597 11 03-02) en los números de producto 967681101 y 967681102, tendrán que usar el nuevo kit de motor 547 30 65-01, dado que el motor antiguo ya no se fabrica.

Comentarios

El nuevo KIT 547 30 65-01 debe incluir el motor y la unidad de control dado que el nuevo motor no es compatible con la unidad de control antigua y el motor antiguo no es compatible con la unidad de control nueva. Después de cambiar al nuevo KIT 547 30 65-01, los clientes podrán solicitar ambos componentes nuevos independientemente: VENTILADOR 529 62 63-01 Y UNIDAD DE CONTROL 597 62 76-03.

Introducido en producción a partir de

Número de serie/fecha	Observaciones
?	-

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
Ventilador	2	547 30 65-01	KIT del conjunto del motor	597 11 03-02	PNC 967681101, 967681102
Ventilador	5	529 62 63-01	SISTEMA DE VENTILADOR		Solo después de cambiar al KIT 547 30 65-01.
Ventilador	6	597 62 76-03	UNIDAD DE CONTROL		Solo después de cambiar al KIT 547 30 65-01.