

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

520iHE3, 536LiHE3, 520iHT4

Opis zmiany

Zespół osłony 588 57 00-09 zastępuje stare warianty zespołu osłony 588 57 00-07 w zestawie części zamiennych 599 20 97-01 i Pole HT 520iHE3/536LiHE3, 520iHT4.
Osłona jest zmodyfikowana z dodatkową ochroną przed zużyciem.

547 64 36-01 — **UWAGA!** Ochrona przed zużyciem pasuje tylko do 588 57 00-09.

Komentarze

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
-	-

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr referencyjny	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwaga
OBUDOWA PRZEKŁADNI B1	15	588 57 00-09	ZESPÓŁ OSŁONY	588 57 00-07	520iHE3
OBUDOWA PRZEKŁADNI B2	15	588 57 00-09	ZESPÓŁ OSŁONY	588 57 00-07	520iHE3
OBUDOWA PRZEKŁADNI B1	15	588 57 00-09	ZESPÓŁ OSŁONY	588 57 00-07	536LiHE3
OBUDOWA PRZEKŁADNI B2	6	588 57 00-09	ZESPÓŁ OSŁONY	588 57 00-07	536LiHE3
OBUDOWA PRZEKŁADNI	15	588 57 00-09	ZESPÓŁ OSŁONY	588 57 00-07	520iHT4
OBUDOWA PRZEKŁADNI	13	547 64 36-01	OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM		520iHT4
OBUDOWA PRZEKŁADNI B1	13	547 64 36-01	OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM		520iHE3
OBUDOWA PRZEKŁADNI B2	13	547 64 36-01	OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM		520iHE3
OBUDOWA PRZEKŁADNI B3	13	547 64 36-01	OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM		520iHE3
OBUDOWA PRZEKŁADNI B1	2	547 64 36-01	OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM		536LiHE3
OBUDOWA PRZEKŁADNI B2	7	547 64 36-01	OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM		536LiHE3