

Geïllustreerde onderdelenlijst - IPL-update



Productnaam

530IPT5, 536LiPT5

Beschrijving van wijziging

Schakel over op een nieuwe buiseenheid met een grotere dikte van de onderste buis. Deze wijziging vereist een nieuwe bedrading met een nieuwe aanslag en afstandsstuk aan de onderkant.

Opmerkingen

Niet compatibel met oudere versies.

Geïntroduceerd vanaf

Serienummer/datum	Opmerking
Tot serienr. 20244500227	Oude onderdeelnummers mogen ALLEEN worden gebruikt als de andere oude onderdelen nog niet zijn vervangen door de nieuwe. Oude en nieuwe onderdelen zijn niet compatibel, klanten moeten het nummer dat ze ontvangen controleren en als volgt verder gaan.
Vanaf serienr. 20244500228	ALLEEN de nieuwe onderdelen mogen gebruikt worden.

IPL-updates

Paginatitel	Ref. nr.	Nieuw onderdeel	Naam	Oud onderdeel	Opmerking
As	13	522 59 70-03	KLEMHULS	522 59 70-01	Compatibel met oudere versies
As	14	586 91 43-02	BUIS	586 91 43-01	Compleet systeem. Klanten mogen de nieuwe onderdelen alleen bestellen nadat de buis is vervangen door 586 91 43-02.
As	9	546 16 97-01	BUIS	587 20 73-01	Tot serienr. 20244500227, niet compatibel met oudere versies. Als u nieuw onderdeel ontvangt, vervang dan ook de bedrading (7) en voeg AFSTANDSSTUK (21) toe.
Elektrisch	7	598 76 90-01	BEDRADING	587 02 83-01	Tot serienr. 20244500227, niet compatibel met oudere versies. Als u een nieuw onderdeel ontvangt, vervang dan ook de buis (9) en voeg AFSTANDSSTUK (21) toe.
As	21	597 79 81-01	TUSSENRING	-	Nieuw onderdeel. Dit werkt ALLEEN met nieuwe buis (9) en nieuwe bedrading (7)
As	6		AFSTANDSSTUK	586 87 30-01	2 stuks voor BUIS 586 91 43-01 en 1 stuk voor nieuwe BUIS 586 91 43-02.