Kuvitettu tuoteluettelo – IPL-päivitys

Tuotenimet

530iPT5, 536LiPT5

Muutoksen kuvaus

Vaihda uuteen putkikokoonpanoon, jossa on aiempaa paksumpi alempi putki. Muutos vaatii myös uuden johtosarjan, jonka alaosassa on uusi tulppa ja välikappale.

Kommentit

Ei yhteensopiva vanhempien mallien kanssa.

Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	***Huomautus***
Sarjanumeroon 20244500227 asti.	Vanhoja osanumeroita voi käyttää **VAIN**, jos muita vanhoja osia ei ole vielä vaihdettu uusiin. Vanhat ja uudet osat eivät ole yhteensopivia. Asiakkaiden on tarkistettava saamansa osanumero ja toimittava alla esitetyllä tavalla.
Alkaen sarjanumerosta 20244500228	Käytä **VAIN** uusia osia.

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	***Viite nro nro***	***Uusi osa***	***Nimi***	***Vanha osa***	***Huomautus***
Runkoputki	13	522 59 70-03	KIRISTYSHOLKKI	522 59 70-01	Yhteensopiva vanhempien mallien kanssa
Runkoputki	14	586 91 43-02	PUTKI	586 91 43-01	Koko järjestelmä. Asiakkaiden tulee tilata uudet osat vasta, kun uusi putki 586 91 43-02 on asennettu.
Runkoputki	9	546 16 97-01	PUTKI	587 20 73-01	Sarjanumeroon 20244500227 asti. Ei yhteensopiva vanhempien mallien kanssa. Jos vastaanotat uuden osan, vaihda myös johtosarja (7) ja lisää VÄLIKAPPALE (21).
Sähkökäyttöinen	7	598 76 90-01	Johtosarja	587 02 83-01	Sarjanumeroon 20244500227 asti. Ei yhteensopiva vanhempien mallien kanssa. Jos vastaanotat uuden osan, vaihda myös putki (9) ja lisää VÄLIKAPPALE (21).
Runkoputki	21	597 79 81-01	VÄLIKAPPALE	-	Uusi osa. Toimii VAIN uuden putken (9) ja uuden johtosarjan (7) kanssa
Runkoputki	6		VÄLIKAPPALE	586 87 30-01	2 kpl PUTKELLE 586 91 43-01 ja 1 kpl uudelle PUTKELLE 586 91 43-02.