

Illustreret reservedelsliste - IPL-opdatering



Produkt navn(e)

530IPT5, 536LiPT5

Beskrivelse af ændring

Skift til ny rørenhed med øget tykkelse af nederste rør. Denne ændring kræver ny ledningsføringsenhed med ny stopper og afstandsstykke i den nederste ende

Kommentarer

Ikke bagudkompatibel.

Indført fra

Serienummer/dato	Bemærkning
Op til S/N 20244500227	Kan KUN bruge de gamle reservedele, hvis de andre gamle reservedele endnu ikke er blevet erstattet af de nye. Gamle og nye reservedele er ikke kompatible. Kunderne skal kontrollere det antal, de modtager, og fortsætte som nedenfor.
Fra S/N 20244500228	Må KUN bruge de nye dele.

IPL-opdateringer

Sidetitel	Ref. nr.	Ny reservedel	Navngiv	Gammel reservedel	Bemærkning
Aksel	13	522 59 70-03	SPÆNDEMUFFE	522 59 70-01	Bagudkompatibel
Aksel	14	586 91 43-02	RØR	586 91 43-01	Komplet system. Kunder bør først bestille de nye reservedele, når røret er ændret til 586 91 43-02.
Aksel	9	546 16 97-01	RØR	587 20 73-01	Op til S/N 20244500227, ikke bagudkompatibel. Hvis der modtages en ny reservedel, skal du også skifte ledningsføringsenheden (7) og tilføje AFSTANDSSTYKKET (21).
Elektrisk	7	598 76 90-01	LEDNINGSFØRINGS ENHED	587 02 83-01	Op til S/N 20244500227, ikke bagudkompatibel. Hvis der modtages en ny reservedel, skal røret (9) også skiftes, og der skal indsættes et AFSTANDSSTYKKE (21).
Aksel	21	597 79 81-01	AFSTANDSSTYKKE	-	Ny reservedel. Dette fungerer KUN med et nyt rør (9) og en ny ledningsføringsenhed (7)
Aksel	6		AFSTANDSSTYKKE	586 87 30-01	2 stk. til RØR 586 91 43-01 og 1 stk. til nyt RØR 586 91 43-02.