Ilustrovaný seznam náhradních dílů – aktualizace

Název produktu

530iPT5, 536LiPT5

Popis změny

Přejděte na novou sestavu trubky se silnější dolní trubkou. Tato změna vyžaduje novou sestavu kabeláže s novou zarážkou a distanční vložkou na dolním konci.

Poznámky

Není zpětně kompatibilní.

Zavedeno od

Výrobní číslo / Datum	***Poznámka***
Do v. č. 20244500227	Stará čísla dílů lze použít **POUZE** v případě, že ostatní staré díly ještě nebyly nahrazeny novými. Staré a nové díly nejsou kompatibilní, zákazníci musí zkontrolovat číslo, které obdrží, a postupovat podle níže uvedených pokynů.
Od v. č. 20244500228	Používejte **POUZE** nové díly.

Aktualizace IPL

Nadpis stránky	***Ref. č.***	***Nový díl***	***Název***	***Starý díl***	***Poznámka***
Hřídel	13	522 59 70-03	UPÍNACÍ POUZDRO	522 59 70-01	Zpětně kompatibilní
Hřídel	14	586 91 43-02	TRUBKA	586 91 43-01	Kompletní systém. Zákazníci by si měli nové díly objednat až po výměně trubky na 586 91 43-02.
Hřídel	9	546 16 97-01	TRUBKA	587 20 73-01	Až do v. č. 20244500227, není zpětně kompatibilní. Pokud obdržíte nový díl, vyměňte také sestavu kabeláže (7) a přidejte DISTANČNÍ VLOŽKU (21).
Elektrický systém	7	598 76 90-01	SESTAVA KABELÁŽE	587 02 83-01	Až do v. č. 20244500227, není zpětně kompatibilní. Pokud obdržíte nový díl, vyměňte také trubku (9) a přidejte DISTANČNÍ VLOŽKU (21).
Hřídel	21	597 79 81-01	DISTANČNÍ VLOŽKA	-	Nový díl. Funguje POUZE s novou trubkou (9) a novou sestavou kabeláže (7).
Hřídel	6		DISTANČNÍ VLOŽKA	586 87 30-01	2 ks pro TRUBKU 586 91 43-01 a 1 ks pro novou TRUBKU 586 91 43-02.