# Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL

*Nom des produits*

525iHE3, 525iHE4

*Description de la modification*

Nouveaux kits de pièces de rechange et ensembles de têtes de coupe

*Commentaires*

En raison des exigences des autorités, une barre de protection a été ajoutée aux modèles iHE3 et iHE4.
Ajout de matériau sur le carter d'engrenages A.
Retrait de matériau sur le carter d'engrenages B.

*Introduit depuis*

| ***Numéro de série/date*** | ***Remarque*** |
|---|---|
| 20250300018 | 596 30 04-02 introduit sur 525iHE4 |
| 20244200923 | 596 30 04-05 introduit sur 525iHE3 |

*Mises à jour IPL*

| ***Titre de la page*** | ***Réf. n°*** | ***Nouvelle référence*** | ***Nom*** | ***Sauf référence*** | ***Remarque*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Engrenages | 1 | 598 88 88-02 | Ensemble de carter d'engrenage | 598 88 88-01 | Peut être commandé pour toutes les machines, quel que soit leur numéro de série. |
| Engrenages | 17 | 599 97 54-02 | Ensemble de carter d'engrenage | 599 97 54-01 | Peut **UNIQUEMENT** être commandé pour les machines fabriquées **APRÈS** les numéros de série ci-dessus. |
| Engrenages | 36 | 548 45 20-01 | KIT de carter d'engrenage | - | KIT contenant les pièces 598 88 88-02 et 599 97 54-02. Doit être commandé pour les machines fabriquées avant les numéros de série ci-dessus lorsque la pièce 599 97 54-02 est nécessaire. |
| Équipement de coupe | 15 | 596 30 04-02 | Ensemble de tête de coupe | 596 30 04-01 | Pour 525iHE4 |
| Équipement de coupe | 15 | 596 30 04-05 | Ensemble de tête de coupe | 596 30 04-01 | Pour 525iHE3 |