Kuvitettu tuoteluettelo – IPL-päivitys

Tuotenimet

540iXP/iXPG, 542iXP/iXPG, T540iXP/iXPG, T542iXP/iXPG, 435i

Muutoksen kuvaus

Aluslevyjen 596 30 24-01 asianmukaisen asennuksen vaikeudet tuotannossa. Testauksessa ei ole havaittu teknistä tarvetta toiselle aluslevylle. Määrä muutetaan kahdesta yhteen.

Kommentit

Kulmanivelkokoonpanon 599 23 19-01 vieressä oleva ulompi aluslevy 596 30 24-01 (terälevyä kohti) on poistettu.

Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	***Huomautus***
2024, viikko 42	Viikon 42 jälkeen julkaistuissa tuotteissa on vain yksi aluslevyn lukitus.

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	***Viitenro nro***	***Uusi osanumero***	***Nimi***	***Ilman osanumeroa***	***Huomautus***
KETJUJARRU	4		ALUSLEVYN LUKITUS	596 30 24-01	Ulompi aluslevy on poistettu.