

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

T540iXP (G), T542iXP (G)

Opis zmiany

Nowy zestaw

W związku ze zmianami wprowadzonymi w obudowie po stronie sprzęgła 593 04 83-02, musieliśmy zmodyfikować zespół sterujący przepustnicą.

Zestaw zastąpi obudowę 593 04 83-02 jako część zamienną. Ma to na celu zapewnienie zgodności obudowy z przepustnicą podczas jej wymiany.

Zespół sterujący przepustnicą 595 30 70-03 jest zgodny ze wszystkimi wersjami i dlatego nadal będzie sprzedawany jako część zamienna.

Komentarze

Problem z bezpieczeństwem i jakością

Zmodyfikowana obudowa ze zwiększonym elementem podtrzymującym śrubę zapobiega niepożądanym działaniom i blokowaniu się przepustnicy. Konieczna była również modyfikacja przepustnicy w celu uniknięcia nieprawidłowego działania, a także aby zapobiec przeskakiwaniu przepustnicy przez ogranicznik w obudowie.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
	Wszystkie modele Husqvarna T540i/T542i XP(G) będą wyposażone w zestaw 540 64 21-01, który zastąpi obudowę po stronie sprzęgła 593 04 83-02 jako część zamienną.

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr referencyjny	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwaga
OBUDOWA	25	540 64 21-01	ZESTAW OBUDOWY	N/D	Husqvarna Zestaw składający się z obudowy strony sprzęgła 593 04 83-02 i zespołu sterującego przepustnicą 595 30 70-03. Zestaw 540 64 21-01 zostanie wymieniony Obudowa strona sprzęgła 593 04 83-02.
OBUDOWA	13	595 30 70-03	PRZEPUSTNICA ZESPÓŁ STERUJĄCY	595 30 70-01	Husqvarna Nowa część zamienna.
OBUDOWA	2	N/D	OBUDOWA STRONA SPRZĘGŁA	593 04 83-02	Usunięta jako część zamienna. Zastąpiona zestawem 540 64 21-01.