

Atualização da Lista de peças ilustrada – IPL



Nome(s) do(s)

T540iXP (G), T542iXP (G)

Descrição da alteração

Novo kit

Devido a alterações efetuadas no chassis no lado da embraiagem 593 04 83-02, precisávamos de modificar o conjunto do acelerador.

O kit irá substituir o chassis 593 04 83-02 como peça sobresselente. Isto será efetuado para garantir que o chassis é compatível com o acelerador ao substituir o chassis.

O conjunto do acelerador 595 30 70-03 é compatível com todas as revisões do chassis e, por conseguinte, continuará a ser vendido como peça sobresselente.

Comentários

Problema de segurança e qualidade

O chassis revisto com um orifício de parafuso aumentado evita a ação dissimilar e evita que o acelerador fique encravado. Também foi necessária uma modificação no acelerador para impedir que ultrapasse o batente no chassis, evitando assim a ação dissimilar.

Introduzidos a partir de

Número de série/data	Observação
	Todos os Husqvarna T540i/T542i XP(G) terão o kit 540 64 21-01 de substituição do chassis no lado da embraiagem 593 04 83-02 como peça sobresselente.

Atualizações da IPL

Título da página	Ref. ^a	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Observação
CHASSIS	25	540 64 21-01	KIT DE CHASSIS	N/A	Husqvarna Kit composto pelo chassis no lado da embraiagem 593 04 83-02 e conjunto do acelerador 595 30 70-03. O kit 540 64 21-01 substituirá o chassis no lado da embraiagem 593 04 83-02.
CHASSIS	13	595 30 70-03	CONJUNTO DO ACELERADOR	595 30 70-01	Nova peça sobressalente Husqvarna.
CHASSIS	2	N/A	CHASSIS NO LADO DA EMBRAIAGEM	593 04 83-02	Removido como peça sobressalente. Substituído pelo kit 540 64 21-01.