

Actualización del listado de piezas ilustrada (IPL)



Nombres del

T540iXP (G), T542iXP (G)

Descripción del cambio

Nuevo kit

Debido a los cambios realizados en el chasis, lado del embrague (593 04 83-02), ha sido necesario modificar el conjunto del control del acelerador.

El kit sustituirá el chasis 593 04 83-02 como pieza de repuesto. Esto se hace para garantizar que el chasis sea compatible con el acelerador al cambiar el chasis.

El conjunto del control del acelerador 595 30 70-03 es compatible con todas las revisiones del chasis, por lo que seguirá vendiéndose como pieza de repuesto.

Comentarios

Problema de seguridad y calidad

El chasis revisado, con una torre de tornillo más alta, evita acciones indebidas y que el acelerador se quede bloqueado. También ha sido necesaria una modificación en el acelerador para que se detenga contra la acción indebida y evitar que salte por encima del tope del chasis.

Introducido en producción a partir de

Número de serie/fecha	Observaciones
	Todas las motosierras Husqvarna T540i/T542i XP(G) incorporarán el kit 540 64 21-01 en sustitución del chasis, lado del embrague (593 04 83-02), como pieza de repuesto.

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
CHASIS	25	540 64 21-01	KIT DE CHASIS	N/P	Kit Husqvarna compuesto por el chasis, lado del embrague (593 04 83-02) y el conjunto de control del acelerador 595 30 70-03. El kit 540 64 21-01 sustituirá al chasis, lado del embrague 593 04 83-02.
CHASIS	13	595 30 70-03	CONJUNTO DE CONTROL DEL ACELERADOR	595 30 70-01	Nueva pieza de repuesto Husqvarna.
CHASIS	2	N/P	CHASIS, LADO DEL EMBRAGUE	593 04 83-02	Eliminado como pieza de repuesto. Sustituido por kit 540 64 21-01.