

Kuvitettu tuoteluettelo – IPL-päivitys



Tuotenimet

530iB

Muutoksen kuvaus

Johtosarjan päivitys asennuksen helpottamiseen tuotannossa. Tulos: Johtosarja 538 64 50-01 on nyt jaettu kahteen osaan: Virtajohdot (548 91 36-01) ja signaalijohdot (548 91 38-01).

Kommentit

538 64 50-01 -varastoja voidaan käyttää. Katso lisätietoja alla olevasta huomautuksesta.

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viitenro	Uusi osanumero	Nimi	Ilman osanumeroa	Huomautus
SÄHKÖ-KÄYTTÖINEN	1	548 91 36-01 (Virtajohdot)	Johtosarja	538 64 50-01 (Johtosarja)	Jos asiakas vastaanottaa 538 64 50-01 -varaston loputtua virtajohdon 548 91 36-01, hänen on tilattava myös uusi signaalijohto 548 91 38-01, jotta johdotusjärjestelmä on toimiva (virtajohdotus + signaalijohdotus).
SÄHKÖ-KÄYTTÖINEN	4	548 91 38-01	Signaalijohdot		