

Actualización de lista de piezas ilustrada (IPL)



Nombres del producto

530iB

Descripción del cambio

Actualización del conjunto de cableado para facilitar el montaje en producción. Resultado: El conjunto de cableado 538 64 50-01 se divide ahora en dos: Cableado de alimentación (548 91 36-01) y cableado de señal (548 91 38-01).

Comentarios

Las existencias de 538 64 50-01 pueden utilizarse hasta agotarse. Consulte las observaciones que figuran a continuación para una explicación más detallada.

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
ELÉCTRICO	1	548 91 36-01 (cableado de alimentación)	Cableado	538 64 50-01 (conjunto de cableado)	Después de agotar las existencias de 538 64 50-01, si el cliente recibe el cableado de alimentación 548 91 36-01, deberá pedir también el nuevo cableado de señal 548 91 38-01 para disponer del sistema de cableado completo (cableado de alimentación + cableado de señal).
ELÉCTRICO	4	548 91 38-01	Cableado de señal		