

图解零件清单 - IPL 更新



产品名称

325iLK

更改说明

由于空气导管发生变化，更换了新的电机总成。执行此更动后，则无需使用支架。

注释

引进信息

序列号/日期	备注
20224500001	新的电机总成 595 01 07-08。对于自所述序列号开始的 325iLK 数字型号，不再需要支架 594 02 71-01。

IPL 更新

页标题	参考编号	新零件号	名称	淘汰零件号	备注
电气	2	595 01 07-08	电机总成	595 01 07-03	对于 214800120 之前的序列号，还应将左侧外壳更换为 591 44 46-02
外壳	5		支架		对于数字型号：20224500001 之前的序列号