

Kuvitettu tuoteluettelo – IPL-päivitys



Tuotenimet

550iBTX, 550iBTX BT (967681101 ja 967681102)

Muutoksen kuvaus

Koska vanhaa moottoria ei enää tuoteta tuotenumerolle 967681101/967681102, uusi moottorisarja 547 30 65-01 tarvitaan, jos asiakkaat haluavat korvata vanhan moottorikokoonpanon 597 11 03-02.

Kommentit

Uuteen sarjaan 547 30 65-01 on sisällytettävä moottori ja ohjausyksikkö, koska uusi moottori ei ole yhteensopiva vanhan ohjausyksikön kanssa eikä vanha moottori ole yhteensopiva uuden ohjausyksikön kanssa. Kun uusi sarja 547 30 65-01 on käytössä, asiakkaat voivat tilata molemmat uudet komponentit erikseen: puhallin 529 62 63-01 ja ohjausyksikkö 597 62 76-03.

Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	Huomautus
?	-

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viite nro nro	Uusi osanumero	Nimi	Ilman osanumeroa	Huomautus
Puhallin	2	547 30 65-01	Moottorikokoonpano sarja	597 11 03-02	PNC-tuotenumero 967681101, 967681102
Puhallin	5	529 62 63-01	PUHALLINJÄRJESTELMÄ		Sarjaan 547 30 65-01 vaihtamisen jälkeen.
Puhallin	6	597 62 76-03	OHJAUSYKSIKKÖ		Sarjaan 547 30 65-01 vaihtamisen jälkeen.