

图解零件清单 - IPL 更新



产品名称

530iPT5、536LiPT5

更改说明

更换为新的管组件，增加了下部管道的厚度。此更改需要在下端安装新的接线总成和新的挡块和垫圈。

注释

不向后兼容。

引进信息

序列号/日期	备注
截止序列号 20244500227	仅当其他旧零件尚未替换为新零件时，才能使用旧零件号。旧零件和新零件不兼容，客户必须控制接收到的编号，并按如下说明继续操作。
起始序列号 20244500228	只能使用新零件。

IPL 更新

页标题	参考 编号	新零件	名称	旧零件	备注
操纵杆	13	522 59 70-03	夹紧套	522 59 70-01	向后兼容
操纵杆	14	586 91 43-02	管道	586 91 43-01	整套系统。客户应在将管道更改为 586 91 43-02 后订购新零件。
操纵杆	9	546 16 97-01	管道	587 20 73-01	截止序列号 20244500227，不向后兼容。 如果收到新零件，还需切换接线总成 (7) 并添加垫圈 (21)。
电气	7	598 76 90-01	接线总成	587 02 83-01	截止序列号 20244500227，不向后兼容。 如果收到新零件，还需切换管道 (9) 并添加垫圈 (21)。
操纵杆	21	597 79 81-01	垫圈	-	新零件。仅适用于新管道 (9) 和新接线总成 (7)
操纵杆	6		垫圈	586 87 30-01	2 个，用于管道 586 91 43-01，1 个，用于新管道 586 91 43-02。