

Lista de peças ilustrada – Atualização da IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

530IPT5, 536LiPT5

Descrição da alteração

Alteração para um novo conjunto do tubo com maior espessura do tubo inferior. Esta alteração exige um novo conjunto de cablagem com um novo batente e espaçador na extremidade inferior.

Comentários

Não é compatível com versões anteriores.

Introduzidos a partir de

Número de série/data	Observação
Até ao n.º de série 20244500227	APENAS pode utilizar os números de peça anteriores se as outras peças antigas ainda não tiverem sido substituídas pelas novas. As peças antigas e as novas não são compatíveis, os clientes têm de verificar o número que recebem e proceder da seguinte forma.
A partir do n.º de série 20244500228	Apenas pode utilizar as peças novas.

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref. ^a	Peça nova	Nome	Peça antiga	Observação
Eixo	13	522 59 70-03	MANGA DE APERTO	522 59 70-01	Compatível com versões anteriores
Eixo	14	586 91 43-02	TUBO	586 91 43-01	Sistema completo. Os clientes apenas devem encomendar as peças novas após a substituição do tubo para o 586 91 43-02.
Eixo	9	546 16 97-01	TUBO	587 20 73-01	Até ao n.º de série 20244500227; não é compatível com versões anteriores. Se receber uma peça nova, altere também o conjunto de cablagem (7) e adicione o ESPAÇADOR (21).
Sistemas elétricos	7	598 76 90-01	CONJUNTO DE CABLAGEM	587 02 83-01	Até ao n.º de série 20244500227; não é compatível com versões anteriores. Se receber uma peça nova, altere também o tubo (9) e adicione o ESPAÇADOR (21).
Eixo	21	597 79 81-01	ESPAÇADOR	-	Peça nova. Isto funciona APENAS com o novo tubo (9) e com o novo conjunto de cablagem (7)
Eixo	6		ESPAÇADOR	586 87 30-01	2 unidades para o TUBO 586 91 43-01 e 1 unidade para o novo TUBO 586 91 43-02.