

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

525iHE3, 525iHE4

Opis zmiany

Nowe zestawy części zamiennych i głowice tnące

Komentarze

Ze względu na wymagania władz do modeli iHE3 i iHE4 dodano pasek ochronny.
Dodano materiał na obudowie przekładni A.
Usunięto materiał z obudowy przekładni B.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
20250300018	596 30 04-02 wprowadzono do modelu 525iHE4
20244200923	596 30 04-05 wprowadzono do modelu 525iHE3

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr referencyjny	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwaga
Przekładnie	1	598 88 88-02	Zespół obudowy przekładni	598 88 88-01	Możliwość zamówienia do wszystkich maszyn niezależnie od numeru seryjnego.
Przekładnie	17	599 97 54-02	Zespół obudowy przekładni	599 97 54-01	Można zamówić TYLKO do maszyn wyprodukowanych PO numerach seryjnych powyżej.
Przekładnie	36	548 45 20-01	ZESTAW obudowy przekładni	-	ZESTAW zawierający zarówno 598 88 88-02, jak i 599 97 54-02. Należy zamówić do maszyn wyprodukowanych przed powyższymi numerami seryjnymi, gdy wymagane jest 599 97 54-02.
Osprzęt tnący	15	596 30 04-02	Zespół głowicy tnącej	596 30 04-01	Do modelu 525iHE4
Osprzęt tnący	15	596 30 04-05	Zespół głowicy tnącej	596 30 04-01	Do modelu 525iHE3